

Lumivaarantie, Vaasa

Tiehen maalatut nopeusmerkinnät ovat yhtä tyhjän kanssa. Merkinnät kuluvat pois nopeasti ja ne ovat suuren osan vuodesta näkymättömissä, jolloin niillä ei ole mitään tehoa kuten kuvat osoittavat.

Kuvauspaikka Lumivaarantie n. 80 m Kappelinmäentien risteyksestä etelään.

Kaikki kuvat kuvattu suunnilleen samasta paikasta, kuvaaja Seppo Rapo, kamera Nokia E71

Jos Lumivaarantien Kappelinmäentien risteyksessä olisi 40 km/ h merkki se voisi näyttää samalta kuin tämän liitteen viimeisen sivun kuva. Voit itse päätellä onko tienmaalauksista hyötyä!




14.02.2010 klo 12:21



06.02.2010 klo 13:26



02.02.2010 klo 16:25



25.01.2010 klo 15:26



12.12.2009 klo 12:56



04.01.2010 klo 06:54



10.01.2010 klo 10:56



30.01.2005 klo 16:30